

DESSIN TECHNIQUE N° 2.2.1



Installation correcte du «Carénage Avant» - Groupes 1 & 2

Position correcte / *Correct position*

TECHNICAL DRAWING N° 2.2.1

Correct installation of the “Front Fairing” - Groups 1 & 2

Position acceptable / *Acceptable position*



Position non acceptable si une quelconque partie des tubes du pare-chocs avant se trouve dans les zones marquées (A).

Not acceptable position if any part of the tubes of the front bumper are in the marked areas (A).

